


Show results

Geometry

Geometry




21september, molning dag

VSC Vertical sky component	
27%+	Tillfredställande
15-27%	Kan kräva åtgärd i fönster och planlösning
5-15%	Svårt tillgodose adekvat dagsljus





© Mapbox, © OpenStreetMap, © Lantmäteriet, Building data from Lantmäteriet, © Lantmäteriet, Property data from Lantmäteriet



Show results


Geometry

Geometry



21 septemberf, molnig dag

VSC Vertical sky component
27%+ Tillfredställande
15-27% Kan kräva åtgärd i fönster och planlösning
5-15% Svårt tillgodose adekvat dagsljus



© Mapbox, © OpenStreetMap, © Lantmäteriet, Property data from Lantmäteriet, © Lantmäteriet, Building data from Lantmäteriet